

**Ivóvízszolgáltatás üzemirányítási rendszerének meghibásodásai  
2023. évben**

Település / hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Központi szerver (Irányítástechnikai alhálózat)</b>	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>5</b>
<b>Érd</b>	3	9	4	1	6	7	9	9	5	4	5	9	<b>71</b>
<b>Diósd</b>	0	3	3	1	0	0	1	7	2	0	0	4	<b>21</b>
<b>Törökbálint</b>	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	1	0	<b>5</b>
<b>Tárnok</b>	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	<b>7</b>
<b>Sóskút</b>	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	<b>4</b>
<b>Pusztazámor</b>	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	<b>4</b>
<b>Összesen</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>117</b>

Jellemző meghibásodások típusai:

- nem tervezett villamos energia szolgáltatás kimaradás
- GSM kommunikációs hiba
- távadóhiba (vízmérő, nyomásmérő)
- visszacsapószelep/tolózár nem üzemel megfelelően, gépészeti vagy elektromos meghajtás hiba miatt
- webSCADA informatikai hiba