

A szennyvízelvezetés- és kezelés műszaki paramétereit 2023.

Csatornahálózat

Település	dugulás elhárítások száma	előntések száma	tisztított csatorna	vizsgált csatorna	fedlap pótlás	új lakossági bekötés	új közületi bekötés
	db	db	fm	fm	db	db	db
Törökbálint	61	1	16 060	350	7	44	3
Herceghalom	12	1	360	100	3	14	0
Pusztazámor	2	2	600	0	8	1	0
Remeteszőlős	7	0	1 100	250	1	6	0
Sóskút	7	0	820	150	3	15	1
ÖSSZESEN:	89	4	18 940	850	22	80	4

Település	Átemelők							Házi beemelők			
	átemelő telepek száma	energia felh. kWh	elektromos hiba	szivattyú javítás	dugulások száma	tisztítások száma	kitermelt iszap tonna	házi beemelők száma	elektromos hiba	szivattyú javítás	duguláselhárítások, tisztítások száma
Törökbálint	29	180 201	29	14	65	71	n.a.	94	11	0	34
Herceghalom	5	49 264	17	2	35	19	n.a.	14	0	0	3
Pusztazámor	4	17 174	11	0	17	64	n.a.	18	2	0	5
Remeteszőlős	1	1 523	5	1	3	4	n.a.	17	7	0	6
Sóskút	7	47 168	31	2	77	26	n.a.	119	24	0	38
Összesen:	46	295 330	93	19	197	184	0	262	44	0	86

Tisztítótelepek

Üzemeltetett szennyvíztisztító telep	tisztított szennyvíz m ³	energia felhasználás kWh	felhasznált vegyszer kg/év	üzemzavar száma db	javítások		karbantartások		csatorna hulladék t/év			hatósági ellenőrzések db
					száma (db)	helye	száma (db)	helye	iszap	rácscsemét	homok	db
Törökbálint	861 954	416 159	100 950	0	0	-	9	fűvő-, biofilter-, klórgáz adagoló karbantartás, mérőműszer kalibrálás	9 272,0	24,0	51,8	1
Herceghalom	156 713	153 785	13 275	0	0	-	9	szv.menny. mérő, fűvő, biofilter, klíma	2 395,0	3,0	0,0	1
Pusztazámor	63 618	116 940	8 700	0	0	-	0	0	2 535,0	1,4	0,0	0
Sóskút	99 469	96 873	7 450	0	0	-	7	fűvők, biofilter, klíma	1 786,0	14,0	0,0	0
ÖSSZESEN:	1 181 754	783 757	130 375	0	0	-	25		15 988,0	42,4	51,8	2